

Rungon vaihto-ohje DN40 – DN50 venttiileihin

Venttiilin keskiosan vaihto

DN40 - DN50 alumiini- ja teräsventtiilit
(ei koske haponkestäviä venttiileitä)

Vanha DN40 (ennen 2006) on valmistettu pienemmällä pallon aukolla ja halkaisijalla kuin korvaava DN50.

Korvaavaa tuotetta asentaessa on runko keskitettävä huolellisesti ja tarpeen mukaan tehtävä viiste kiinnityslaipan virtausaukon reunaan. Näin vältetään pallon osuminen laippaan.

